

Contrôles visuels approfondis


Tissus extradados	Très bon état
Tissus intrados	Très bon état
Cloisons accessibles	Très bon état
Coutures tissus	Très bon état
Galonnage	Très bon état
Attaches suspentes	Très bon état
Aspect suspentes	Très bon état
Coutures suspentes	Très bon état
Aspect élévateurs	Très bon état
longueur drisse freins	Rectifié

Etat visuel général Très bon état

Mesure de porosité

(en l/m2/s) JCD MK1

Extradados	261 s	BON
Intradados	365 s	BON



Etat général de la voile :

Neuve Très bon état Bon état Acceptable Limite Réforme

Les révisions font référence à l'état de la voile et ne nous engageant en rien sur l'usure à venir.

Résistance déchirure 1.20 kg BON

Mesure résistance suspentage non réalisé

	Minimum	Nominal	Mesuré	
Basse				
Inter				
Haute				

Test effectué sur (DaN)

Sondage symétrie cône complet BON

Sondage calage (mm) BON

Voir Feuille Calage jointe

Commentaires

Voile en très bon état général.

Test rupture non effectué -> voile moins de deux ans.

Calage : Voir feuille jointe. Calage voile inchangé.