

### Contrôles visuels approfondis

Tissus extradados	Très bon état
Tissus intrados	Très bon état
Cloisons accessibles	Très bon état
Coutures tissus	Très bon état
Galonnage	Très bon état
Attaches suspentes	Très bon état
Aspect suspentes	Très bon état
Coutures suspentes	Très bon état
Aspect élévateurs	Très bon état
longueur drisse freins	Rectifié


### Etat visuel général

Très bon état

### Mesure de porosité

(en l/m2/s) JCD MK1

Extradados	308 s	BON
Intradados	467 s	BON



### Etat général de la voile :

Neuve  Très bon état  Bon état  Acceptable  Limite  Réforme

Les révisions font référence à l'état de la voile et ne nous engagent en rien sur l'usure à venir.

### Résistance déchirure

1.20 kg

BON

### Mesure résistance suspentage

non réalisé

	Minimun	Nominal	Mesuré
Basse	83	280	
Inter			
Haute	30	140	

Test effectué sur

(DaN)

### Sondage symétrie cône complet

BON

### Sondage calage

(mm)

BON

Voir Feuille Calage jointe

### Commentaires

Voile en très bon état général.

Test rupture non effectué -> voile moins de deux ans.

Calage : Voir feuille jointe. Calage voile OK.