

## Contrôles visuels approfondis

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Tissus extradados      | Bon état      |
| Tissus intrados        | Très bon état |
| Cloisons accessibles   | Très bon état |
| Coutures tissus        | Très bon état |
| Galonnage              | Très bon état |
| Attaches suspentes     | Très bon état |
| Aspect suspentes       | Très bon état |
| Coutures suspentes     | Très bon état |
| Aspect élévateurs      | Très bon état |
| longueur drisse freins | Rectifié      |


## Etat visuel général

Très bon état

## Mesure de porosité

(en l/m2/s) JCD MK1

|            |       |     |
|------------|-------|-----|
| Extradados | 267 s | BON |
| Intradados | 590 s | BON |



## Etat général de la voile :

Neuve

Très bon état

Bon état

Acceptable

Limite

Réforme

Les révisions font référence à l'état de la voile et ne nous engagent en rien sur l'usure à venir.

## Résistance déchirure

1.20 kg

BON

## Mesure résistance suspentage

non réalisé

|       | Minimum | Nominal | Mesuré |  |
|-------|---------|---------|--------|--|
| Basse |         |         |        |  |
| Inter |         |         |        |  |
| Haute |         |         |        |  |

Test effectué sur

(DaN)

## Sondage symétrie cône complet

BON

## Sondage calage

(mm)

BON

Voir Feuille Calage jointe

## Commentaires

Voile en très bon état général.

Test rupture non effectué -> voile moins de deux ans.

Calage : Voir feuille jointe. Calage voile inchangé.