

Contrôles visuels approfondis

Tissus extradados	Très bon état
Tissus intrados	Très bon état
Cloisons accessibles	Très bon état
Coutures tissus	Très bon état
Galonnage	Très bon état
Attaches suspentes	Très bon état
Aspect suspentes	Très bon état
Coutures suspentes	Très bon état
Aspect élévateurs	Très bon état
longueur drisse freins	Rectifié


Etat visuel général

Très bon état

Mesure de porosité

(en l/m²/s) JCD MK1

Extradados	286 s	BON
Intradados	443 s	BON



Etat général de la voile :



Les révisions font référence à l'état de la voile et ne nous engagent en rien sur l'usure à venir.

Résistance déchirure

1.20 kg

BON

Mesure résistance suspentage

non effectué

	Minimum	Nominal	Mesuré
Basse	83	280	
Inter			
Haute	30	140	

Test effectué sur

(DaN)

Sondage symétrie cône complet

BON

Sondage calage

(mm)

BON

Voir Feuille Calage jointe

Commentaires

Voile en très bon état général.

Test rupture non effectué -> voile moins de deux ans.

Calage : Voir feuille jointe. Calage voile OK.